



SANIERUNGS- UND
ENTSORGUNGSSYSTEME

WARTUNGSBERICHT NACH TRGS 519 – 8.2 (8)

Aysun Keck Asbestsanierung
Wiesenstraße 6

Datum: 10.03.2025

64405 Fischbachtal

Gerätetyp: Unterdruckhaltegerät K 600

Geräte – Nr.: 00145

Hersteller: MKI

Luftleistung: 600 cbm / h

Filterstufen: 2

Schwebstofffilter: 305 x 305 x 150 mm

Einzelprüfung: ja (☒) nein (☐)

Gerätebeschreibung: ja (☒) nein (☐)

Filterüberwachung: ja (☒) nein (☐)

Optische Anzeige: ja (☒) nein (☐)

Filternachweis: IFA
(Prüfung MPA oder IFA)

Nr.: 201821503/6210

Gültig: 10.03.2027

Das Gerät wurde sachkundig geprüft und gewartet.

Nächste Wartung: März 2026



SANIERUNGS- UND
ENTSORGUNGSSYSTEME

WARTUNGSBERICHT NACH TRGS 519 – 8.2 (8)

Aysun Keck Asbestsanierung
Wiesenstraße 6

Datum: 10.03.2025

64405 Fischbachtal

Gerätetyp: AM-Air / 2000H

Geräte – Nr.: 2000H-059

Hersteller: Amesa

Luftleistung: 2000 cbm / h

Filterstufen: 2

Schwebstofffilter: 305 x 305 x 292 mm

Einzelprüfung:	ja (☒)	nein (☐)
Gerätebeschreibung:	ja (☒)	nein (☐)
Filterüberwachung:	ja (☒)	nein (☐)
Optische Anzeige:	ja (☒)	nein (☐)
Filternachweis: IFA (Prüfung MPA oder IFA)	Nr.: 201821503/6210 Gültig: 10.03.2027	

Das Gerät wurde sachkundig geprüft und gewartet.

Nächste Wartung: März 2026



SANIERUNGS- UND
ENTSORGUNGSSYSTEME

WARTUNGSBERICHT NACH TRGS 519 – 8.2 (8)

Aysun Keck Asbestsanierung

Wiesenstraße 6

Datum: 10.03.2025

64405 Fischbachtal

Gerätetyp: Unterdruckhaltegerät NPU 5000

Geräte – Nr.: B 11515

Hersteller: Firma ASGRO & Van der Voort

Luftleistung: 5000 cbm / h

Filterstufen: 2

Schwebstofffilter: 603 x 603 x 292 mm

Einzelprüfung: ja (☒) nein (☐)

Gerätebeschreibung: ja (☒) nein (☐)

Filterüberwachung: ja (☒) nein (☐)

Optische Anzeige: ja (☒) nein (☐)

Filternachweis: IFA
(Prüfung MPA oder IFA)

Nr.: 201821503/6210

Gültig: 10.03.2027

Das Gerät wurde sachkundig geprüft und gewartet.

Nächste Wartung: März 2026